



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ALERTA DE SEGURIDAD:

VEHÍCULOS VOLVO S60 Y S80

Presenta fallo en bolsa de aire



El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), informa a los consumidores dominicanos que el fabricante Volvo Car Corporation, ha notificado que algunos vehículos de su marca Volvo, modelos S60 y S80, años 2001 a 2003, presentan un desperfecto en la bolsa de aire del conductor.

Av. Charles Summer No. 33, Los Prados, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Para denuncias: **809-567-8555** • Desde el interior sin cargos: **1-809-200-8555**
www.proconsumidor.gob.do

Santo Domingo
809-472-2731

Santiago
809-581-1713

San Francisco de Macorís
809-588-2063

San Pedro de Macorís
809-529-3411

Barahona
809-524-5460

Incidencias

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en alianza con la Empresa VV Autos S.A.S., representante oficial de la marca Volvo en el país, confirma la existencia de los vehículos afectados, en los cuales bajo ciertas circunstancias producidas por el calor y la humedad, el inflador de la bolsa de aire del conductor pudiera estar sujeto a una presión excesiva desde su interior causando una posible ruptura de la misma, lo cual traería consigo que, en el proceso de activación normal de la bolsa de aire ante un impacto o una colisión, esparciera componentes metálicos que pudieran generar lesiones de gravedad al conductor.

VV Autos S.A.S. notifica que son setenta y uno (71) los vehículos que podrían tener este desperfecto.

Descripción

Modelo involucrado:

- **Volvo S60**



- **Volvo S80**



En la siguiente tabla encontrará los chasis de los vehículos afectados en el país:

Volvo S60 y S80		
VIN (Número de Identificación de Vehículo)		
YV1RS53K912011519	YV1RS61P922150251	YV1TS91K521255591
YV1RS58K912028048	YV1RS61P922150431	YV1TS61P921261320
YV1RS58K912028141	YV1RS61P922155293	YV1TS61P921261447
YV1RS61P912028459	YV1RS61P922155310	YV1TS61P921262776
YV1RS61P912028464	YV1TS720211164441	YV1RS61S932274846
YV1RS61P912028496	YV1TS61P911169526	YV1RS61S932274867
YV1RS61P912028526	YV1TS61P911169844	YV1RS61S932275355
YV1RS61P912028551	YV1TS90K511169848	YV1RS61S932275420
YV1RS61P912028555	YV1TS90K511169987	YV1RS61S932275421
YV1RS61P912028567	YV1TS61P911170219	YV1RS61S932275430
YV1RS61P912028604	YV1TS61P911170224	YV1TS61P921276558
YV1RS53K922099850	YV1RS61P922181728	YV1TS61P921276576
YV1RS61P922099870	YV1RS61P922181792	YV1TS61P921276609
YV1RS61P922099874	YV1RS61P922181845	YV1TS61P921276651
YV1RS61P922099978	YV1RS61P922182033	YV1TS91K521276795
YV1RS53K922100562	YV1RS61P922182044	YV1TS61S931298982
YV1RS61P922100677	YV1RS61P922182071	YV1TS61S931298992
YV1RS53K222105147	YV1RS61P922182141	YV1TS91J531298994
YV1RS61P922142565	YV1TS94K511189657	YV1TS61S931299038
YV1RS61P922142590	YV1TS90K511208103	YV1TS61S931299042
YV1RS61P922143143	YV1TS61P921247401	YV1TS61S931299070
YV1RS61P922150217	YV1TS61P921247744	YV1TS91J531302570
YV1RS61P922150243	YV1TS91K521255047	YV1TS91J531312082
YV1RS61P922150246	YV1TS91K521255101	

Instrucciones

Si usted es propietario de uno de los vehículos descritos en esta alerta, debe ponerse en contacto con la empresa donde lo adquirió o al teléfono 809-732-8232 de VV Autos S.A.S., para coordinar la revisión y el cambio completo del ensamblaje de la bolsa de aire cuando esté disponible.

Puntos de Contacto e Información

Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de tener alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro caso, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales @ProConsumidorRD, o a nuestro portal de internet www.proconsumidor.gob.do o al teléfono 809-567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8555.

Pro Consumidor reitera su compromiso de mantener vigente y activar los mecanismos de control, para prevenir la ventas y consumo de productos riesgosos para la salud y la seguridad de los dominicanos.