



**PRO CONSUMIDOR**  
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

ENERO, 2019

INFORME GENERAL

Santo Domingo, D.N.  
7 de Enero, 2019




## DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

### 1-. Combustibles líquidos y GLP

En el renglón de los combustibles líquidos y el GLP, durante el mes de noviembre se realizaron inspecciones en coordinación con el órgano regular de Combustibles.

| Fecha      | Nombre del establecimiento           | Mangueras Verificadas        | Mangueras cerradas |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 01.09.19   | Estación de Combustible Eco Petróleo | 4                            | 0                  |
| 01.09.19   | Estación de Combustible Nativa       | 4                            | 0                  |
| 01.11.19   | Estación de Combustible Total        | 8                            | 0                  |
| 01.11.19   | Estación de Combustible Esso         | NO PERMITIERON LA INSPECCIÓN |                    |
| 14/01/2019 | Estación de Combustible Esso         | 22                           | 16                 |
| 14/01/2019 | Estación de Combustible Sigma        | 8                            | 0                  |
| 15/01/2019 | Estación de Combustible Esso         | 16                           | 0                  |
| 15/01/2019 | Estación de Combustible Texaco       | 5                            | 0                  |
| 15/01/19   | Estación de Combustible Next         | 5                            | 0                  |
| 16/1/19    | Estación de Combustible Shell        | 5                            | 3                  |
| 16/1/19    | Estación de Combustible Eco Petróleo | 11                           | 3                  |
| 22/01/2019 | Estación de Combustible Shell        | 3                            | 0                  |
| 22/01/19   | Estación de Combustible Eco Petróleo | 4                            | 0                  |
| 22/01/2019 | Estación de Combustible Total        | 5                            | 0                  |
| 23/01/2019 | Estación de Combustible Shell        | 2                            | 0                  |
| 23/01/2019 | Estación de Combustible Texaco       | 5                            | 0                  |
| 23/01/2019 | Estación de Combustible Total        | 5                            | 0                  |
| 23/01/2019 | Estación de Combustible Texaco       | 5                            | 0                  |
| 24/01/2019 | Estación de Combustible Next         | 5                            | 0                  |
| 24/01/2019 | Estación de Combustible Petromovil   | 7                            | 1                  |

Tabla 5: Estaciones de Combustibles Líquidos



**Gráfica3: Mangueras Inspeccionadas y mangueras cerradas en estaciones de combustible líquidos**

Con estas informaciones detallamos de los resultados de las actividades realizadas por el Departamento de Inspección y Vigilancia.

Inspección y Vigilancia.